

## Перечень обслуживаемых компонентов ВС

Выпуск 1 от 21.07.2021

### Изменения:

Первый выпуск Перечня обслуживаемых компонентов ВС

### Оглавление:

ТАБЛИЦА ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ И КОМПОЗИТНЫХ РЕМОНТОВ ДЛЯ RRJ95 ПОД РЕЙТИНГОМ C4/C8/C20 (ШРМ) .....2

**ТАБЛИЦА ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ И КОМПОЗИТНЫХ РЕМОНТОВ ДЛЯ RRJ95 ПОД РЕЙТИНГОМ C4/C8/C20 (ШРМ)**

Рейтинг	АТА	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C4	52-11-00	T7.92.0732.000.000.70 A415015-001	ASSY-DOOR 1L	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-12-00	T7.92.0752.000.000.70 A415035-001	ASSY - DOOR 2 LEFT	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-13-00	T7.92.0734.000.000.70 A415025-001	ASSY-FWD DOOR 1 RIGHT	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-14-00	T7.92.0754.000.000.70 A415045-001	ASSY - DOOR 2 RIGHT	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-31-00	T7.92.0736.000.000.70 A415080-001	ASSY - CARGO DOOR FWD	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-32-00	T7.92.0756.000.000.70 A415080-003	AFT CARGO DOOR ASSY	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-41-01	T7.92.0721.000.000.70	ЛЮК ПЕРЕДНЕГО ТЕХ. ОТСЕКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-41-05	T7.92.0722.000.902.70	ЛЮК ПРАВОГО ТЕХ. ОТСЕКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-41-10	T7.92.0722.000.901.70	ЛЮК ЛЕВОГО ТЕХ. ОТСЕКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C4	52-41-15	T7.92.0741.000.000.70	ЛЮК ОТСЕКА АВИОНИКИ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-00	T7.92.0760.000.000.70	ЛЮКИ ОТСЕКА Ф4	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-00	T7.92.0744.100.000.70	ЛЮК В ПОЛУ Ф2	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-01	T7.92.0724.100.000.70	ЛЮК ШРАП-ПНО	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-05	T7.92.0764.100.000.70	ЛЮК СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-10	T7.92.0764.200.000.70	ЛЮК СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ОТБРОСОВ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-15	T7.92.0950.500.000.70	ЛЮК ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-20	T7.92.0950.600.901.70	ЛЮК ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-20	T7.92.0950.600.902.70	ЛЮК ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-25	T7.92.2100.110.901.70	КРЫШКА БОРТОВОГО ШТУЦЕРА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C4	52-42-25	T7.92.2100.110.902.70	КРЫШКА БОРТОВОГО ШТУЦЕРА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-30	T7.92.0950.100.000.70	ЛЮК ЗАСЛОНКИ КСКВ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-35	T7.92.0950.950.000.70	ЛЮК ЗАСЛОНКИ КСКВ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-40	T7.92.0950.850.901.70	ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ 1 ГС	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-45	T7.92.0950.850.902.70	ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ 3 ГС	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-50	T7.92.0667.000.000.70	УСТАНОВКА КРЫШКИ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-55	T7.92.0871.000.000.70	СТВОРКА ЛЕВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-55	T7.92.0872.000.000.70	СТВОРКА ПРАВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-00	T7.92.0764.300.000.70	ЛЮК К БАКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-42-00	T7.92.0270.250.000.70	СТВОРКА ОТСЕКА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C4	52-81-00	T7.92.2353.000.901.70	СТВОРКА 1 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.2353.000.902.70	СТВОРКА 1 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.2354.000.901.70	ЩИТОК (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.2354.000.902.70	ЩИТОК (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.2354.200.901.70	ЩИТОК (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.2354.200.902.70	ЩИТОК (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.2355.000.901.70	СТВОРКА 2 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.2355.000.902.70	СТВОРКА 2 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.0940.100.901.70	СТВОРКА ООШ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-81-00	T7.92.0940.100.902.70	СТВОРКА ООШ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C4	52-82-00	T7.92.0270.200.901.70	СТВОРКА ЗАДНЯЯ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-82-00	T7.92.0270.200.902.70	СТВОРКА ЗАДНЯЯ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-82-00	T7.92.0270.100.901.70	СТВОРКА ПЕРЕДНЯЯ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C4	52-82-00	T7.92.0270.100.902.70	СТВОРКА ПЕРЕДНЯЯ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-13-00	T7.92.0247.000.000.70	ОБТЕКАТЕЛЬ НОСОВОЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-31-00	T7.92.0364.000.000.70	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЛЕВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-31-00	T7.92.0362.000.000.70	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ПРАВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0340.880.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 22 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0340.885.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 22 ДО 23 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0340.890.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 23 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-32-00	T7.92.0340.805.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 10 ДО 12 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.810.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 10 ДО 12 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.865.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 10 ДО 12 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.815.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 10 ДО 11 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.820.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 11 ДО 14 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.830.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 12 ДО 14 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.855.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 10 ДО 12 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.860.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 10 ДО 12 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.705.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.710.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-32-00	T7.92.0340.715.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.701.009.73	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.720.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.701.033.73	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.725.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.701.027.73	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.730.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.735.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.740.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.745.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов



Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-32-00	T7.92.0340.750.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.751.003.73	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.751.005.73	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.835.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.840.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.845.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0340.850.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.605.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 13 ДО 14 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.610.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 13 ДО 14 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.615.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 13 ДО 14 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-32-00	T7.92.0345.620.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 13 ДО 14 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.625.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 13 ДО 14 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.630.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.635.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.640.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0345.635.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0345.640.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 14 ДО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0345.695.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ПО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0345.660.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ПО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.93.0345.665.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ПО 17 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-32-00	T7.92.0345.645.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.650.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.655.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.660.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.665.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 17 ДО 20 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.670.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.675.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.680.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.685.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-32-00	T7.92.0345.690.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 20 ДО 23А ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-52-00	T7.92.0440.610.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 23А ДО 28 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.615.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 23А ДО 28 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.620.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 23А ДО 28 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.630.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 29 ДО 35 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.635.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 29 ДО 35 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.640.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 29 ДО 35 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.645.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 29 ДО 35 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.605.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 23А ДО 28 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-52-00	T7.92.0440.625.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 29 ДО 35 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.200.901.70	ОБТЕКАТЕЛЬ ФАРЫ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-55-00	T7.92.0910.200.902.70	ОБТЕКАТЕЛЬ ФАРЫ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.055.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (191А, 192А)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.555.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195АТ) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.555.903.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195АТ) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.555.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (196АТ) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.555.904.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (196АТ) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.865.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195АТ) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.865.903.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195АТ) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.865.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (196АТ) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.865.904.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (196АТ) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-55-00	T7.92.0910.705.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195F) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.705.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (196F) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.255.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (193AB, 194AB) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.275.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (193AB, 194AB) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.455.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (193D) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.455.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (194D) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.475.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195L) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.475.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (196L) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.015.000.70	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ОКФ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.015.903.70	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ОКФ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-55-00	T7.92.0910.760.000.70	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ОКФ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.760.903.70	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ОКФ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.155.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (191E, 192E)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.175.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (191E, 192E)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.505.901.70	ПАНЕЛИ ДОСТУПА, (195AB) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.505.902.70	ПАНЕЛИ ДОСТУПА, (196AB) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.525.901.70	ПАНЕЛИ ДОСТУПА, (195AB) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.525.902.70	ПАНЕЛИ ДОСТУПА, (196AB) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.305.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, 193В, 194В (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.405.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (193G) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-55-00	T7.92.0910.405.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (194G) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.825.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (193G) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.825.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (194G) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0950.550.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (193FB) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0950.550.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (194FB) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.105.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (191CB, 192CB)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.135.000.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (191CB, 192CB)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.610.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195BV, 196BV) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.610.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (195BV, 196BV) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.355.901.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (193EV) (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов



Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-55-00	T7.92.0910.355.902.70	ПАНЕЛЬ ДОСТУПА, (194ЕВ) (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.025.901.70	ПАНЕЛИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-55-00	T7.92.0910.025.902.70	ПАНЕЛИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-71-00	T7.92.0564.201.001.73	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЛЕВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-71-00	T7.93.0525.210.000.70	СТЕНКА 1	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-71-00	T7.93.0525.220.000.70	СТЕНКА 1	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-71-00	T7.93.0525.230.000.70	СТЕНКА 1	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-71-00	T7.92.0562.000.000.70	ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ПРАВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.93.0520.750.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 36 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.93.0520.755.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 36 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-72-00	T7.92.0520.605.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.610.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.615.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.620.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.680.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 38 ДО 41 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.705.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 38 ДО 41 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.715.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 41 ДО 44 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.710.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 38 ДО 41 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.685.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 38 ДО 41 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.690.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 41 ДО 44 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-72-00	T7.92.0520.720.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 41 ДО 44 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.725.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 41 ДО 44 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.695.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 41 ДО 44 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.625.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 44 ДО 47 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.735.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 44 ДО 47 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.630.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 44 ДО 47 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.730.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 44 ДО 47 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.635.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 44 ДО 47 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.640.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 44 ДО 47 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.645.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 47 ДО 49 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-72-00	T7.92.0520.650.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 47 ДО 49 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.655.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 47 ДО 49 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.675.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 49 ДО 51 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.670.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 49 ДО 51 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.665.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 49 ДО 51 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0520.660.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 49 ДО 51 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.605.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.610.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.615.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.620.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-72-00	T7.92.0525.625.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 35 ДО 38 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.630.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 39 ДО 42 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.635.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 39 ДО 42 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.640.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 39 ДО 42 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.645.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 39 ДО 42 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.650.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 39 ДО 42 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.655.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 42 ДО 45 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.660.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 42 ДО 45 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.665.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 42 ДО 45 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.670.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 45 ДО 48 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-72-00	T7.92.0525.675.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 45 ДО 48 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.680.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 45 ДО 48 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.685.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 45 ДО 48 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0525.690.000.70	ПАНЕЛЬ ПОЛА ОТ 45 ДО 48 ШП	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0563.174.000.73	СТЕНКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-72-00	T7.92.0563.181.000.73	НАКЛАДКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-82-00	T7.92.0630.300.901.70	НАСТИЛ 52-53 ШП.	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-82-00	T7.92.0630.100.000.70	НАСТИЛ 54-55 ШП.	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0845.100.000.70	ПАНЕЛЬ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ СЪЁМНАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0845.200.000.70	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ СЪЁМНАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-91-00	T7.92.0845.330.000.70	СТВОРКА ВОЗДУХОВОДА ВСУ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0820.000.003.73	ЭКРАН ПРАВЫЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0820.000.013.73	ЭКРАН ЛЕВЫЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0820.000.027.73	ЭКРАН ВЕРХНИЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0820.000.017.73	ЭКРАН ВЕРХНИЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0820.000.005.73	ЭКРАН	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0820.000.023.73	ПЕРЕБОРКА НА ШПАНГОУТЕ 59	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0820.000.085.73	ЭКРАН	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0861.100.000.70	ЛЮКИ ДОСТУПА ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-91-00	T7.92.0862.100.000.70	ЛЮКИ ДОСТУПА ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	53-91-00	T7.92.0881.010.000.70	ЛЮКИ ДОСТУПА ВЫХЛОПНОГО УСТРОЙСТВА ВСУ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-95-00	T7.92.0886.000.000.70	ОТСЕК ХВОСТОВОЙ ЛЕГКОСЪЕМНЫЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	53-95-00	T7.92.0886.130.000.70	ОБТЕКАТЕЛЬ ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-52-00	T7.92.1600.410.901.70	ПЕРЕДНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-52-00	T7.92.1600.410.000.70	ПЕРЕДНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-52-00	T7.92.1600.410.902.70	ПЕРЕДНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.480.901.70	ЗАДНЯЯ ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.480.902.70	ЗАДНЯЯ ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.485.901.70	ЗАДНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.485.902.70	ЗАДНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов



Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	54-53-00	T7.92.1600.440.901.70	ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.440.902.70	ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.450.901.70	ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.450.902.70	ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.414.001.73	СТЕНКИ СРЕДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.414.002.73	СТЕНКИ СРЕДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.418.001.73	СТЕНКИ СРЕДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.418.002.73	СТЕНКИ СРЕДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.416.001.73	СТЕНКИ СРЕДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-53-00	T7.92.1600.416.002.73	СТЕНКИ СРЕДНЕГО ОБТЕКАТЕЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C20	54-54-00	T7.92.1600.500.901.70	ОБТЕКАТЕЛЬ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-54-00	T7.92.1600.500.902.70	ОБТЕКАТЕЛЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-55-00	T7.92.1600.761.001.73	ЗАШИВКА ПИЛОНА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-55-00	T7.92.1600.761.002.73	ЗАШИВКА ПИЛОНА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-55-00	T7.92.1600.781.001.73	ЗАШИВКА ПИЛОНА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	54-55-00	T7.92.1600.781.002.73	ЗАШИВКА ПИЛОНА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3130.101.001.73	Панель верхняя передняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3130.101.002.73	Панель верхняя передняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3130.102.001.73	Панель верхняя задняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3130.102.002.73	Панель верхняя задняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	55-11-00	T7.92.3140.101.001.73	Панель нижняя передняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.101.002.73	Панель нижняя передняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.102.001.73	Панель нижняя задняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.102.002.73	Панель нижняя задняя	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.103.001.73	Крышка между нерв.1-2	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.103.002.73	Крышка между нерв.1-2	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.105.001.73	Крышка между нерв.2-3	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.105.002.73	Крышка между нерв.2-3	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.107.001.73	Крышка между нерв.4-5	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.107.002.73	Крышка между нерв.4-5	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	55-11-00	T7.92.3140.111.001.73	Крышка между нерв.1-2	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.111.002.73	Крышка между нерв.1-2	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.113.001.73	Крышка между нерв.2-3	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.113.002.73	Крышка между нерв.2-3	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.115.001.73	Крышка между нерв.4-5	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-11-00	T7.92.3140.115.002.73	Крышка между нерв.4-5	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-12-00	T7.92.3115.140.901.70	ЛОБОВИКИ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-12-00	T7.92.3115.140.902.70	ЛОБОВИКИ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-12-00	T7.92.3115.160.901.70	ЛОБОВИКИ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-12-00	T7.92.3115.160.902.70	ЛОБОВИКИ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	55-13-00	T7.92.3125.135.901.70	ЛЮКИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-13-00	T7.92.3125.135.902.70	ЛЮКИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-13-00	T7.92.3125.140.901.70	ЛЮКИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-13-00	T7.92.3125.140.902.70	ЛЮКИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-13-00	T7.92.3125.175.005.73	ПАНЕЛИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-13-00	T7.92.3125.175.006.73	ПАНЕЛИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-13-00	T7.92.3125.175.021.73	ПАНЕЛИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-13-00	T7.92.3125.175.022.73	ПАНЕЛИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-14-00	T7.92.3119.110.901.70	ЗАКОНЦОВКА СТАБИЛИЗАТОРА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-14-00	T7.92.3119.110.902.70	ЗАКОНЦОВКА СТАБИЛИЗАТОРА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	55-15-00	T7.92.3150.110.901.70	ШТОРКА ВЕРХНЯЯ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-15-00	T7.92.3150.110.902.70	ШТОРКА ВЕРХНЯЯ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-15-00	T7.92.3150.120.901.70	ШТОРКА НИЖНЯЯ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-15-00	T7.92.3150.120.902.70	ШТОРКА НИЖНЯЯ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-20-00	T7.92.3200.000.901.70	РУЛЬ ВЫСОТЫ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-20-00	T7.92.3200.000.902.70	РУЛЬ ВЫСОТЫ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-31-00	T7.92.3400.145.901.70	ПАНЕЛИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-31-00	T7.92.3400.145.902.70	ПАНЕЛИ ДОСТУПА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-32-00	T7.92.3415.400.000.70	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КИЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-33-00	T7.92.3425.230.000.70	ПАНЕЛЬ ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	55-33-00	T7.92.3425.210.000.70	ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ ЛЕВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-33-00	T7.92.3425.260.000.70	ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-34-00	T7.92.3419.115.000.70	ЗАКОНЦОВКА КИЛЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-35-00	T7.92.3450.142.000.73	ФОРКИЛЬ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-35-00	T7.92.3450.145.000.70	ФОРКИЛЬ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	55-40-00	T7.92.3300.000.000.70	РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	57-30-00	T7.92.2200.000.901.70	ЗАКОНЦОВКА КРЫЛА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	57-30-00	T7.92.2200.000.902.70	ЗАКОНЦОВКА КРЫЛА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	57-30-00	T7.92.2210.000.901.70	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАКОНЦОВКА ОЧК (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C20	57-30-00	T7.92.2210.000.902.70	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАКОНЦОВКА ОЧК (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	57-42-00	T7.92.3610.000.901.70	СЕКЦИЯ 1 ПРЕДКРЫЛКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-42-00	T7.92.3610.000.902.70	СЕКЦИЯ 1 ПРЕДКРЫЛКА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-42-00	T7.92.3611.100.901.70	СЕКЦИЯ 1 ПРЕДКРЫЛКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-42-00	T7.92.3611.100.902.70	СЕКЦИЯ 1 ПРЕДКРЫЛКА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-43-00	T7.92.3620.000.901.70	СЕКЦИЯ 2 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-43-00	T7.92.3620.000.902.70	СЕКЦИЯ 2 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-43-00	T7.92.3621.000.901.70	СЕКЦИЯ 2 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-43-00	T7.92.3621.000.902.70	СЕКЦИЯ 2 ПРЕДКРЫЛКА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-44-00	T7.92.3630.000.901.70	СЕКЦИЯ 3 ПРЕДКРЫЛКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-44-00	T7.92.3630.000.902.70	СЕКЦИЯ 3 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов



Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	57-44-00	T7.92.3631.000.901.70	СЕКЦИЯ 3 ПРЕДКРЫЛКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-44-00	T7.92.3631.000.902.70	СЕКЦИЯ 3 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-45-00	T7.92.3640.000.901.70	СЕКЦИЯ 4 ПРЕДКРЫЛКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-45-00	T7.92.3640.000.902.70	СЕКЦИЯ 4 ПРЕДКРЫЛКА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-45-00	T7.92.3641.000.901.70	СЕКЦИЯ 4 ПРЕДКРЫЛКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-45-00	T7.92.3641.000.902.70	СЕКЦИЯ 4 ПРЕДКРЫЛКА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-51-00	T7.92.2330.000.901.70	ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ В ЗОНЕ ЗАКРЫЛКА (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-51-00	T7.92.2330.000.902.70	ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ В ЗОНЕ ЗАКРЫЛКА (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-52-00	T7.92.3701.000.901.70	ЗАКРЫЛОК ВНУТРЕННИЙ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-52-00	T7.92.3701.000.903.70	ЗАКРЫЛОК ВНУТРЕННИЙ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	57-52-00	T7.92.3701.000.905.70	ЗАКРЫЛОК ВНУТРЕННИЙ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-52-00	T7.92.3701.000.902.70	ЗАКРЫЛОК ВНУТРЕННИЙ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-52-00	T7.92.3701.000.904.70	ЗАКРЫЛОК ВНУТРЕННИЙ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-52-00	T7.92.3701.000.906.70	ЗАКРЫЛОК ВНУТРЕННИЙ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-53-00	T7.92.3702.000.901.70	ЗАКРЫЛОК ВНЕШНИЙ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-53-00	T7.92.3702.000.903.70	ЗАКРЫЛОК ВНЕШНИЙ (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-53-00	T7.92.3702.000.902.70	ЗАКРЫЛОК ВНЕШНИЙ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-53-00	T7.92.3702.000.904.70	ЗАКРЫЛОК ВНЕШНИЙ (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	T7.92.2332.350.901.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 3 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	R7.92.2332.350.901.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 3 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	57-55-00	T7.92.2332.350.903.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 3 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	T7.92.2332.350.902.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 3 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	R7.92.2332.350.902.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 3 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	T7.92.2332.350.904.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 3 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	T7.92.2332.450.901.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 4 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	T7.92.2332.450.902.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 4 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	T7.92.2332.460.901.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 4 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-55-00	T7.92.2332.460.902.70	ОБТЕКАТЕЛЬ УЗЛА НАВЕСКИ 4 ЗАКРЫЛКА	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-60-00	T7.92.3500.000.901.70	ЭЛЕРОН ЛЕВ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-60-00	T7.92.3500.000.902.70	ЭЛЕРОН ПРАВ	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	57-72-00	T7.92.3910.100.901.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 1 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-72-00	T7.92.3910.800.901.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 1 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-72-00	T7.92.3910.100.902.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 1 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-72-00	T7.92.3910.800.902.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 1 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-73-00	T7.92.3920.100.901.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 2 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-73-00	T7.92.3920.800.901.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 2 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-73-00	T7.92.3920.100.902.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 2 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-73-00	T7.92.3920.800.902.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 2 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-74-00	T7.92.3930.100.901.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 3 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-74-00	T7.92.3930.800.901.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 3 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

Рейтинг	ATA	P/N	Обозначение	Ссылка СММ	Уровень обслуживания	Цех
C8	57-74-00	T7.92.3930.100.902.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 3 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-74-00	T7.92.3930.800.902.70	ИНТЕРЦЕПТОР СЕКЦИЯ 3 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-76-00	T7.92.3810.100.901.70	ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗ СЕКЦИЯ 1 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-76-00	T7.92.3810.100.902.70	ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗ СЕКЦИЯ 1 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-77-00	T7.92.3820.100.901.70	ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗ СЕКЦИЯ 2 (ЛЕВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов
C8	57-77-00	T7.92.3820.100.902.70	ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗ СЕКЦИЯ 2 (ПРАВ)	Смотри примечание под таблицей	Инспекция, модификация, ремонт	Цех ремонта ВС и компонентов

**Примечание:** Список был разработан на основе эксплуатационной документации (RRJ95 PPK, КДСЕ, чертежи), полученной от Заказчиков (эксплуатантов ВС), с которыми ООО «А-Техникс» имеет договорные отношения и действующей на момент разработки Перечня, в связи с чем этот список может не отражать все возможные варианты всех структурных узлов семейства RRJ95.

Утверждено:

Начальник ОГК СКГК

Должность

Вершковский К.П.

ФИО

/



Подпись

/

18.08.2021

Дата